




Tynk do skucia, położenie nowego tynku, malowanie



LEGENDA:

- pęknięcia
- grzyb
- ubytki tynku

Tynk do skucia, uzupełnienia
Uszkodzone cegły do uzupełnienia
Zawilgocone ściany do osuszenia

Uwaga: Malowanie całości pomieszczenia.

OBIEKT :	BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UW
INWESTOR :	PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCŁAWIU
branża	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1
Autorska Pracownia Projektowa	ARCH - STUDIO
UL.KOŁŁĄTAJA 11/63 45-064 OPOLE	TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@ist.pl
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:	POKÓJ NR 12 - ZESTAWIENIE USZKODZEŃ
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik
data opr.	22.11.2022
tytuł rysunku	A-14
skala	1:50 1:25