

PROTOKÓŁ

stanu technicznego

Marka : Opel Vivaro

Nr rejestracyjny :

Pojemność silnika 1598 cm3

Moc 107 KW

Nr podwozia : WOLJ7E60OHV611065

Stan licznika : 166828 km

Rok prod. 2016

OPIS USZKODZEŃ

- uszkodzony próg podwozia z prawej strony