



LEGENDA:

- zniszczone elementy sufitu
- zniszczone , uszkodzone elementy konstrukcyjne
- elementy konstrukcyjne wymagające remontu

UWAGI:

- ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY I POSTĘPUJĄCĄ DEGRADACJĘ BUDYNKU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ZE WZGLEDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI DOKŁADNEGO ZINWENTARYZOWANIA ZAKRYTYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU, SKŁEPIONIA, KOPUŁY I ŚCIAN ICH WYMIARY I ROZSTAWY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PODANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WYMIARY NOWYCH ELEMENTÓW POWINNY BYĆ ZGODNE Z ELEMENTAMI, STANOWIĄCYMI ORYGINALNĄ SUBSTANCJĘ, PRZEZNACZONYMI DO WYMIANY; NALEŻY WYKONAĆ ICH DOKŁADNĄ KOPIĘ UŻYWAJĄC ELEMENTY WYMIENIANE JAKO SZABLON.
- ZE WZGLEDU NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU, NIE BYŁO MOŻLIWE DOKŁADNE OKREŚLENIE STOPNIA DEGRADACJI ZAKRYTYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU, SKŁEPIONIA, KOPUŁY, ŚCIAN I PODŁÓG.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. WYTTCZNYCH, INSTRUKCJI PRODUENTA
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- UWAGI I OPISY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Nazwa	Cerkiew - projekt	
Tytuł rys.:	Inwentaryzacja- Rzut sklepienia	
Lokalizacja.:	Dz. nr 702 w Łówczy, gm. Narol	
Projektant:	mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur	
Nr uprawnień:	MPOIA/078/2010	
Podpis:		nr rys. A3
		Skala: 1:50
Data :	LISTOPAD 2024	