

**Brynica gm. Łubiany, dz. nr 1239/212, 1241/212 - Wykonanie**

**Temat : projektu wraz z dokumentacją w zakresie utwardzenie miejsca  
spotkań plenerowych mieszkańców Brynicy "Klarkowania" etap II**

Sonda nr: **1**

W otworze: **2**

Nr arch.: **Z - 5720**

Rzędna: **160,65 m n.p.m.**

Data wykonania: **27.02.2021r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )				INTERPRETACJA		
							$N_{10}$	$I_D$	$I_s$
			10	20	30	40			
1		nN(Gb, okr. C) nN(Pg, Gp, okr. C)							
	1,30	H(Ps)					14	0,56	
		Ps					14	0,56	
2		Ps					18	0,61	
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony		Zał. Nr 05	