

Data wykonania: 2020-06-10

Temat: Opinia geotechniczna

Rzędna: 81,29 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):
mgr Natalia Delažek

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Adres: Ścieżka rowerowa: Czerwona Wieś - Krzywiń - Jerka

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,2		Gleba,	w				
			0,2		Piasek drobny,	w				
		1	0,7		Piasek gliniasty, brązowy	w		0,00		
			0,9		Piasek drobny, ciemnożółty	w				
Głębokość: 2.0										