

Data wykonania: 2020-07-02

Rzędna: 85,60 m n.p.m.

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Y:

| Proba | Poziom wody | Głębokość(m) | Mięszość | Profil litolog. | Opis gruntu | Wilgotność | Waleczki | IL(n) gr. spoiste | ID(n) gr. sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------------|------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | 0,25 | | | Gleba, | w | | | | |
| | | 0,45 | | | Piasek drobny, jasnobrązowy | w | | | | |
| | | 0,6 | | | Piasek gliniasty, | w | | 0,15 | | |
| | | 0,7 | | | Piasek gliniasty, brązowy | w | | 0,10 | | |
| Głębokość: 2.0 | | | | | | | | | | |