

Data wykonania: 2020-06-19

Temat: Opinia geotechniczna

Rzędna: 70,90 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):
mgr Natalia Delązek

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Adres: Ścieżka rowerowa: Czerwona Wieś - Krzywiń - Jerka

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,1		Gleba,	w				
			1,9		Piasek średni, brązowy	w				
	1,60 ▼					nw				
Głębokość: 2.0										