

Data wykonania: 2020-07-03

**Temat:** Opinia geotechniczna

Rzędna: 77,15 m n.p.m.

$$X:$$

Y:

Sporządził(a):  
mgr Natalia Delązek

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

**Adres:** Ścieżka rowerowa: Czerwona Wieś - Krzywiń - Jerka

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,4			Gleba,	w				
		0,5			Piasek średni,	w				
		1,1			Piasek gliniasty, brązowy	w		0,20		

Głębokość: 2.0