






GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 3I					Zał.Nr: 3.2	
								Wiertnica:	
Miejscowość: Łomża Gmina: Łomża Powiat: łomżyński Województwo: podlaskie			Obiekt: droga Inwestor: Urząd Miejski w Łomży Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks					System wiercenia:	
								Rzędna: 109.10 m	
								Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2020-04-18

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.10	nasyp niekontrolowany, szary, piasek humusowy	nN (Ph)	mw	ln			
					0.30	nasyp niekontrolowany, żółty, piasek średni	nN (Ps)		szg/ln			
						Piasek drobny, żółty, zagliniony	Pd zagl					
					0.70	Piasek średni, żółty	Ps			lb	0.4	
					1.20	żwir, żółty						
				