



OBJAŚNIENIA

● 1	otwory geotechniczne
I — I'	przekroje geotechniczne

temat:

**Opinia geotechniczna
GRODZISK WLKP.**

treść załącznika:

Mapa dokumentacyjna

nr zał.: 1.3 skala: ~1:1460 data: wrzesień 2021

opracowanie:
mgr Paulina Kobytecka

Jestem świadomy odpowiedzialności prawnej za treść niniejszego opracowania.	
Oświadczam, że opinię geotechniczną sporządziłem na podstawie danych geotechnicznych i inżynierskich, w tym na podstawie wyników badań laboratoryjnych.	
Klasyfikacja geotechniczna pomiarowa	OK. 6440.179.2021
Opis Stacji Geotechnicznej i Kierunków, który otrzymał opinię	Stanisław Chodnicki
Wykonawca pomiarów geotechnicznych	Opis Robót Kanału Różnego
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pomiarów geotechnicznych	Nr 12345, Prowadzi nr OK. 6440.179.2021, 1.3, 24.09.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych Inżyniera	Krzysztof Różniak, nr uprawnień 12345

Arkusz 3
Arkusz 2
Arkusz 1

Skala 1:500 (przeobrażona z 1:1000)