



ATEST NURKOWY BADANIA PODWODNEGO NR 17/10/2024 DIVER'S CERTIFICATE

INSTYTUCJA ZLECAJĄCA: **Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.**
The contracting authority: **ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin**

PRACE ZLECONE: Przegląd podwodnej części fragmentu pirsu i nabrzeża na przystani
Commissioned work: żeglarskiej przy ul. Ludowej w Szczecinie.

WYKONANO
I STWIERDZONO
CO NASTĘPUJE:
Done and found
as follows:

Wyniki badań przedstawiono na kolejnych stronach.

Oświadczam, że prace wykonano zgodnie ze sztuką prowadzenia robót nurkowych
oraz wg mej najlepszej woli.

Herewith I declare, that the examination has been carried out according to the best practices of underwater constructors,
and with my best endeavours.



Tomasz Runiewicz

Podpis nurka
Diver's signature

Szczecin Dnia 30.10.2024 r.
day y

70-001 SZCZECIN
ul. Nasypowa 16A


www.prace-podwodne.pl

tel. kom. +48 602 275 971, 501 171 219
fax. +48 91 852 21 86
NIP: 955-189-11-81
info@prace-podwodne.pl

Dnia 30.10.2024r, ekipa nurkowa pod kierunkiem nurka II klasy Rafała Sławińskiego na zlecenie przedsiębiorstwa **Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.** wykonała roboty podwodne polegające na przeglądzie podwodnej części narożnika łączącego pirs z nabrzeżem.

Wynik prac:

1. W miejscu połączenia pirsu z nabrzeżem stwierdzono nieszczelność. Nieszczelność występuje na połączeniu drewnianej ścianki szczelnej pirsu ze stalową ścianką szczelną nabrzeża. Szerokość nieszczelności wynosi 10 cm, wysokość 1,5m. Rysunek 1 przedstawia schemat istniejącej nieszczelności



Rys. 1 Schemat występującej nieszczelności



Fot. 1 Miejsce występującej nieszczelności

