

Remont drogi leśnej o numerze inwentarzowym 220/481 w leśnictwie Harbutowice w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice

Prace będą polegały na naprawie, remoncie drogi po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Zakres prac :

Opis uszkodzeń oraz kwalifikacja robót pozwalających na usunięcie szkody:

1. km 0+100 – 0+125 – osuwisko – oberwanie o 0,8 m przydrożnej skarpy o wymiarach: $8,0 \times 20,0 \times 2,0 = 320 \text{ m}^3$. Oberwanie pobocza drogi podchodzące pod jej koronę i osunięcie ziemi spod wodospustu metalowego – wymiary: $5,0 \times 0,5 \times 0,8 = 2 \text{ m}^3$. Bariera drewniana (20,0 m) uszkodzona, utraciła pion, w niektórych miejscach (przy gruncie) złamana u podstawy, niestabilnie osadzona. Naprawa: demontaż bariery drewnianej, odtworzenie skarpy z udrożnieniem koryta cieku wodnego, odtworzenie pobocza z zagęszczeniem mechanicznym oraz montaż nowej bariery drewnianej.
2. km 0+125 – 0+145 – pasowe wypłukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o wymiarach: $0,7 \times 20,0 \times 0,07 = 0,98 \text{ m}^3$. Zamulony wodospust metalowy o dł 6,0 m.
Naprawa: uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym. Ręczne oczyszczenie wodospustu.
3. km 0+145 – 0+165 – pasowe wypłukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o wymiarach: $1,2 \times 20,0 \times 0,1 = 2,4 \text{ m}^3$. Zamulony wodospust metalowy o dł 6,0 m.
Naprawa: uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym. Ręczne oczyszczenie wodospustu.
4. km 0+165 – 0+185 – pasowe wypłukanie wierzchniej warstwy nawierzchni – 2 pasy o wymiarach: $(1,0 \times 20,0 \times 0,12) + (0,5 \times 20,0 \times 0,07) = 3,1 \text{ m}^3$.
Naprawa: uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym.

Opis istniejącej drogi:

Droga leśna „Jawornik” o nr inw. 220/481 położona w leśnictwie Harbutowice przebiega przez oddz. leśne nr 62a, jest to działka ewidencyjna nr 2466 w miejscowości Jawornik w Gminie Myślenice

długość drogi całkowita 600 mb, długość podlegająca remontowi – 85 mb

szerokość nawierzchni 3 m + (poszerzenia na łukach)

rodzaj nawierzchni – twarda nieulepszona – kruszywa łamane,

rok budowy 2006,

W skład drogi wchodzi przepusty drogowe, rowy odwadniające, mijanki, składy drewna, wodospusty,

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezpośrednim jej sąsiedztwie nie występują dobra kultury tj. obiekty objęte rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z ustaw z dnia 15 lutego 1962r o ochronie dóbr kultury (Dz.U 199r., nr 98, poz 1150 z późniejszymi zmianami). Teren objęty zamierzeniem nie podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W promieniu 5 km od planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne inne formy ochrony przyrody. Najbliższą powierzchniową formą ochrony w stosunku do przedmiotowego przedsięwzięcia jest Rezerwat Gościbia oddalony o ok. 7,5km. Nie zaewidencjonowano form ochrony przyrody NATURA 2000 w promieniu 5 km.

Nie stwierdza się negatywnego oddziaływania zamierzenia budowlanego na środowisko

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia mieści się całkowicie na działce ewidencyjnej nr 2466 w miejscowości Jawornik, będącej w zarządzie inwestora.