

PS

Wrocław, 09 lutego 2022 r.



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu**

MZ.5580.58.5.21.MK

AWF WROCLAW - KANCELARIA		
Nasz znak		
Data wpływu	18. 02. 2022	ZPO
Nazwa komórki do której skierowano pismo		
Liczba załączników		

M. Stancel
K. Gąsiorczyk
J. Gembowski

Wrocław
Beel

Egz. nr

Decyzja Nr 86 .2022. MZ.5580.58.5.22.MK
w sprawie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1940 ze zm.), art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.) – dalej zwaną ustawą o ochronie przeciwpożarowej, po rozpoznaniu sprawy przy udziale strony – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław, w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku P - 5 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 58 we Wrocławiu

n a k a z u j ę

stronie – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław, wykonanie w budynku P - 5 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 58 we Wrocławiu, niżej wymienionego obowiązku:

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej przeciwpożarowe klapy odcinające (urządzenia przeciwpożarowe) w ww. budynku oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.

w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna obowiązku:

- o art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
- o § 4 ust 2 pkt 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 – dalej OchrPpoZR.

UZASADNIENIE

W dniach 11 i 15 października 2021 r. przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku P - 5 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 58 we Wrocławiu. Termin i miejsce kontroli wskazane zostało w upoważnieniu nr 490/21 z dnia 17 września 2021 r., które dostarczono kontrolowanemu w dniu 29 września 2021 r. W toku podjętych działań ustalono, że obiekt poddany oględzinom to budynek czterokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja pozioma), posiadający klasę odporności pożarowej C. Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej 3172,60 m² i kubaturze 19480 m³

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych opisane w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 15.10.2021 r. Po czynnościach wszczęto postępowanie administracyjne pismem Komendanta Miejskiego PSP z dnia 08.12.2021 r. znak: MZ.5580.58.3.21.MK. Strona postępowania nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń na wszczęte postępowanie

administracyjne. Dnia 31 grudnia 2021 r. Komendant KM PSP we Wrocławiu zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego znak: MZ.5580.58.4.21.MK.

W związku z powyższym, postanowiono nałożyć na stronę wykonanie obowiązków i orzec jak w sentencji.

Ustalenia w trakcie czynności kontrolnych wykazały brak aktualnego udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych dla przeciwpożarowych klap odcinających potwierdzającego pełną ich sprawność w budynku P - 5 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 58 we Wrocławiu. Dnia 06 grudnia 2021 r. strona postępowania przedłożyła protokół wykonania usługi serwisowej nr 25/21 z dnia 28.10.2021 r. w którym stwierdzono:

„W budynku P-5: w klapach zainstalowanych w wentylatorowi na poziomie - 1 stwierdzono: brak dostępów do mechanizmów klap jak w załączniku nr.1 na skutek braku zachowania przestrzeni serwisowej zacięcia przegród klap wewnątrz kanałów wentylacyjnych. Uszkodzone klapy kwalifikujące się do wymiany (gł. KP-7, KP-12) W związku z utrudnionym dostępem zaleca się montaż baterii dwóch klap. W klapach w wentylatorowi na poziomie +1 stwierdzono:

- *W klapie KP1 brak całkowitego zamknięcia przegrody. Przegroda blokuje się wewnątrz klapy. Brak wglądu do wnętrza,*
- *Do klap KP6 1 KP7 brak bezpośredniego dostępu pozwalającego na bezproblemowe przetestowanie klap, kontrolę poprawności działania (Klapy pozostawiono w pozycji otwartej).*
- *W kanałach wentylacyjnych 8 szt. klap okrągłych, zainstalowane w podłodze brak otworów rewizyjnych, pozwalających na ocenę stanu technicznego klapy oraz bezpiecznika topikowego.*

Pozostałe klapy sprawne, działają prawidłowo.”

Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że przeciwpożarowe klapy odcinające są urządzeniami przeciwpożarowymi i jako takie zostały wpisane w definicję zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 *OchrPpożR*. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności techniczno – funkcjonalnej. W toku postępowania administracyjnego przedstawiono dokumentację przeglądów i konserwacji ww. klap, jednak wyniki prób i badań wynikających z przedstawionej dokumentacji nie pozwalały na ich pozytywną ocenę.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego przeciwpożarowych klap odcinających do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Kręta 28 w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, która z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, staje się ostateczna i prawomocna.



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu

z up. st. bryg. mgr inż. Rafał Wąsek

Wykonano w 3 egz.:

- 1) egz. nr 1 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław (ZPO)
- 2) egz. nr 2 – MK
- 3) egz. nr 3 – MZ – Aa.

sporządził: M. Kantorek