


3)droga w leśnictwie Czerniawa nr inw. 220/794 – ubytki tłucznia:

Metraż drogi	Dł. odcinka w [m]	Lewa strona		Prawa strona		Cała droga	
		szer. w [cm]	gł. w [cm]	szer. w [cm]	gł. w [cm]	szer. w [cm]	gł. w [cm]
0							
5	5			m^2	m^2	uszkodzeń	brak
8	3			2,10 70	5 0,13		
13	5			2,00 40	20 0,40		
24	11			40	20		
24	11			8,80 80	10 0,88		
26	2					uszkodzeń	brak
32	6			3,00 50	5 0,15		
79	47					uszkodzeń	brak
81	2						
84	3						
87	3	4,20 140	5 0,21	Σ objętości: $K/E = 1,82 m^3$			
89	2	1,20 50	4 0,05	Σ powłoki: $K/E = 21,30 m^2$			
		ubytki	asfaltu				
0							
7	7			m^2	m^2	uszkodzeń	brak
7,80	0,80			0,20 25	6 0,015		
8,20	0,40			0,04 10	6 0,004		
13	4,80					uszkodzeń	brak
24	11			8,80 80	6 0,53		
79	55					uszkodzeń	brak
81	2			0,80 40	6 0,048		
84	3	4,20 140	0,25 6	1,80 50	6 0,18		
86,50	2,50	1,50 50	0,09 5				

$\Sigma L = 147,00 m$

Σ powłoki: m.bit. = 17,34 m²

Σ objętości: m.bit. = 1,042 m³




Zakres robót remontowych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Aleksander Lorych
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
nr ewid.: 36/98/JG



Nadleśnictwo Świeradów Podział na leśnictwa



MAPA ORIENTACYJNA

KOPIA NA PODSTAWIE MAPY PRZEGLĄDOWEJ
DRÓG Z NUMERAMI INWENTARZOWYMI

MAPA PRZEGLĄDOWA DRÓG Z NUMEREM INWENTARZOWYM

NADLEŚNICTWO

ŚWIERADÓW




































OBRĘB


ŚWIERADÓW

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU

STAN na 1 kwietnia 2014r.

LEGENDA

	Droga krajowa		Most
	Droga wojewódzka		Przepust
	Droga powiatowa		Siedziba nadleśnictwa
	Droga gminna		Siedziba leśnictwa
	Droga innej własności		Budynki
	Odcinek drogi z ograniczeniem tonażu		Zbiorniki wodne
	Droga gminna istotna dla prowadzenia gospodarki leśnej		Współwłasności
	Droga leśna w docelowej sieci	GRUNTY NIELEŚNE	
	Droga leśna z numerem inwentarzowym		Zadrzewienia
	Szlak zrywkowy		Role
	Proponowane granice transportowe		Łąki
	Granice obrębów leśnych		Pastwiska
	Granice zasięgu terytorialnego N-ctwa		Wody
	Kolej		Zabudowania
	Granica Państwa		Bagna
	Cieki wodne		Nieuzytki
	Numery dojazdów pożarowych		Sady
MIRSK	Nazwa gminy		Place
Kościelnik	Nazwa miejscowości		
	Podział powierzchniowy sąsiednich jednostek LP		



Atrybuty obiektu odcinek numer 1327100000000116

Informacje główne

Nadleśnictwo: ŚWIERADÓW Własność drogi:
Obręby leśne: ŚWIERADÓW Rodzaj drogi:
Leśnictwo (leśnictwa): Czerniawa Nr drogi:
Przebieg (oddziały): 05-222, 05-223, 05-234, 05-235, 05-236, 05-23 Nazwa drogi:
Długość: 2252 Długość rzeczywista: Tak

←	Stan nawierzchni	Rów przydrożny	Wodospusty	Kierunek wywozu	Ograni
Numer inwentar...	Kilometraż od	Kilometraż do	Długość		
220/794	1732	2252	520		

0+147,00 (koniec opracowania – granica ewidencyjna działki leśnej 7/222)
0+124,40 (lokalizacja szlabanu leśnego dla drogi leśnej tzw. łupkowej)
0+000,00 (początek pomiaru w zakresie opracowania, słupek drewniany z nr 43)

223

235

234

Orłowice

Krobica

Krobica

Orłowice

Opracował: mgr inż. Aleksander Lorych