


SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA KROKWI ORAZ MURŁAT  
SKALA 1 : 20



WNIOSKI:  
W TRAKCIE WIZJI LOKALNEJ ORAZ POPRZECZ ANALIZĘ POSZCZEGÓLNYCH  
ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ, ZE WZGLĘDU NA LICZNE USZKODZENIA  
ELEMENTÓW W SKUTEK ATMOSFERYCZNY, A TAKŻE PALNOWANE DOŁOŻENIE  
OBCIĄŻEŃ W POSTACI DACHÓWKI KARPIÓWKI, ZALECA SIĘ ZREKONSTRUOWANIE  
WIEŻBY DACHOWEJ Z WYMIANĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.  
W ZWIĄZKU Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI WSPÓŁCZYNNIKAMI OBLICZENIOWYMI,  
MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ ZWIĘKSZENIA PRZEKROJÓW ELEMENTÓW KONSTRUKCJI  
DACHU ORAZ ICH ILOŚĆ.

## INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA WIEŻBY DACHOWEJ



**ARCH-ERS**  
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

77-200 Miastko, Przesin 20M, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

**POBOROWO**  
DZIAŁKA NR 10/1 OBRĘB EWIDENCYJNY POBOROWO

BUDYNEK ZABYTKOWEJ SZKOŁY

FAZA  
INW.

RZUT ISTNIEJĄCEJ WIEŻBY DACHOWEJ

SKALA  
1 : 100

AUTOR:	mgr inż. arch. MIKOŁAJ KRAJEWSKI nr upr. APB/8300/153/83	PODPIS :	NR 8 I
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. SZYMON SOBOLEWSKI spec. architektoniczna	PODPIS :	21.11.2023r.