

Przekrój A-A'

Rzędna m n.p.m.

95  
94  
93  
92  
91  
90  
89  
88  
87  
86  
85  
84  
83  
82  
81

5  
93,90  
NN[P+H]  
Pd  
II<sub>A</sub>




2  
89,50  
NN[P+H]  
Pd



1  
84,00  
NN[P+H]  
Pd



odległości w [m]  
3,0 98,00 3,0 45,00 3,0

głębokość w [m]



data wykonania 2023-11-08 2023-11-08 2023-11-08


- |   |  |
|---|--|
|  | osady holocenijskie antropogeniczne (nasypy)   |
|  | osady plejstocenijskie wodnolodowcowe (piaski) |
|  | osady miocenijskie jeziorne (iły)              |

Nazwa obiektu		Lubsko, ul. Łużycka, Słowiańska, Budziszyńska, Piastowska			
Rodzaj dokumentacji		Opinia geotechniczna			
Treść		Przekrój geotechniczny			
	Opracowanie	podpis		skala	nr załącznika
	Natalia Pluskota	data	08/11/2023	1: $\frac{1000}{100}$	
					4.1




- osady holoceniowe antropogeniczne (nasypy)
- osady plejstoceniowe wodnolodowcowe (piaski)
- osady mioceniowe jeziorne (iły)

Nazwa obiektu	Lubsko, ul. Łużycka, Słowiańska, Budziszewska, Piastowska				
Rodzaj dokumentacji	Opinia geotechniczna				
Treść	Przekrój geotechniczny				
	Opracowanie	podpis		skala	nr załącznika
	Natalia Pluskota	data		1: 1000/100	
			08/11/2023		4.2



- osady holoceniowe antropogeniczne (nasypy)
- osady plejstoceniowe wodnolodowcowe (piaski)
- osady mioceniowe jeziorne (iły)

Nazwa obiektu	Lubsko, ul. Łużycka, Słowiańska, Budziszyńska, Piastowska				
Rodzaj dokumentacji	Opinia geotechniczna				
Treść	Przekrój geotechniczny				
	Opracowanie	podpis	<i>Pluskota</i>	skala	nr załącznika
	Natalia Pluskota	data	08/11/2023	1: $\frac{1000}{100}$	
					4.3