

<div><div>ENTRUM</div><div>ADAŃ</div><div>EOLOGICZNO</div><div>ŻYNIERSKICH</div></div>				<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>ot-6</div>							<div>Zał.nr: 6.4</div> <div>Wiertnica:</div>			
<div>Rejon: ul. Sportowa</div> <div>Miejscowość: Krobia</div> <div>Powiat: gostyński</div> <div>Województwo: wielkopolskie</div>				<div>Obiekt: budowa stadionu sportowego</div> <div>Inwestor: Gmina Krobia</div> <div>Zleceniodawca: ERMS Sp. z o.o.</div> <div>Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich</div>				<div>System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy</div> <div>Rzędna: 112.38 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2023-04-18</div>						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6									7
		<div>Czwartorzęd</div> <div>Holocen</div> <div>Pleistocen</div>				gleba ciemnobrązowa	Gb		w				IA	
			1.0		0.80	glina piaszczysta brązowa	Gp	2/1/2			0.2			
			2.0		1.50	glina piaszczysta brązowa		1/0/1			0.1	tpl	IV	
			2.30		2.30	glina piaszczysta szaro - brązowa		0/1/0		mw	0.05			
		3.0			3.00									
<div>ot-7 Rzędna: 111.75 m n.p.m. Data: 2023-04-18</div>														
<div><div>▼</div><div>1.20</div><div>▽</div></div>		<div>Czwartorzęd</div> <div>Holocen</div> <div>Pleistocen</div>				gleba ciemnobrązowa	Gb		w				IA	
			1.0		0.80	piasek gliniasty jasnoszary	Pg	1/1			0.3	pl	IIIA	
					1.10	piasek średni brązowy	Ps			w/nw	0.5			IIB
					1.40	piasek średni szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps Pg				0.4			
			2.0		1.70	piasek drobny brązowy	Pd				0.52		szg	IIA
			2.30		2.30	piasek drobny szaro-brązowy				nw	0.56			
		3.0			3.00									