



Foto nr 1. Uszkodzony odcinek muru zalegający w korycie potoku Rybna (foto od dolnej wody) km 3+180



Foto nr 2. Uszkodzony korpus muru oporowego potok Rybna (foto od dolnej wody) km 3+200





Foto nr 3. Uszkodzony i przerośnięty korpus muru oporowego potok Rybna (foto od górnej wody) w km 3+200



Foto nr 4. Uszkodzony korpus muru oporowego potok Rybna (foto od dolnej wody) w km 3+200





Foto nr 5. Uszkodzony korpus muru oporowego potok Rybna (foto od dolnej wody) w km 3+250



Foto nr 6. Drewniany słup linii telefonicznej w korycie potok Rybna w km 3+233





Foto nr 7. Droga powiatowa dz. nr 335dr na odcinku planowanych prac (foto od dolnej wody)



Foto nr 8. Droga powiatowa dz. nr 335dr na odcinku planowanych prac (foto od górnej wody)