

GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr OG 9							Zał.Nr: 2.9		
Gmina: Słupia Powiat: jędrzejowski Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: droga leśna Inwestor: Nadleśnictwo Jędrzejów Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak					System wiercenia: udarowy Rzędna: Skala 1 : 25 Data wiercenia: 04-09-2018				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t]	[m]	[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Otwór suchy		Nasypany				tluczeń wapienny, biały	Mg					
		Nasypany		0.40	piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, szary	FSa/siSa						
				0.70	piasek drobny, żółty	FSa	szg	45		Ia		
				1.40	pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, brązowy	saSi//FSa	w					
				2.50	glina piaszczysta, brązowa	sisacI	tpl		0.85	IIb		
			3.00	3.00								