


GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 2.7			
			Otwór nr OG 7							Wiertnica: Cobra MK1			
Gmina: Słupia Powiat: jędrzejowski Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: droga leśna Inwestor: Nadleśnictwo Jędrzejów Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak				System wiercenia: udarowy						
							Rzędna:						
							Skala 1 : 25		Data wiercenia: 04-09-2018				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6								7
Otwór suchy		Czwartorzęd Czwartorzęd				gleba piaszczysta, brązowa	Gbp	mw					
				0.20		piasek średni, żółty	MSa		szg	45		Ib	
				0.50		glina piaszczysta zwięzła przewarstwiona piaskiem średnim, brązowa	sisaCl//MSa		tpl		0.95	IIC	
				0.90		piasek średni z przerostami gliny piaszczystej, żółty	MSa//sisaCl		szg	45		Ib	
				1.70		glina piaszczysta zwięzła, brązowa	sisaCl		tpl		0.95	IIC	
				3.00									