

# DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Delegatura w Wałbrzychu  
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych  
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl  
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wałbrzych, 30.11.2022 r.

W/N.5180.38.2022.MB

## PROTOKÓŁ KONTROLI

*Podstawa prawna:* art. 38 i 39 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 282),

*Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób prowadzących kontrolę oraz nr i data upoważnienia do kontroli:*

**Małgorzata Baka, inspektor ds. zabytków nieruchomych**, upoważnienie nr 49/2022 z 29.11.2022 r.

*Kontrolowana osoba fizyczna albo kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez niego upoważniona (określenie jej stosunku prawnego wobec obiektu):*

**Gmina Łądek-Zdrój, z/s/ Rynek 31, 57-100 Łądek-Zdrój – reprezentowana przez:**

- **Beate Stulę, Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i inwestycji z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gminy Łądek-Zdrój, na podstawie upoważnienia z 28.11.2022 wydanego przez Alicję Piwowar, Zastępcę Burmistrza Łądko-Zdroju, działającą z upoważnienia Burmistrza Łądko-Zdroju;**
- **Dorotę Kuczwalską, Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gminy Łądek-Zdrój, na podstawie upoważnienia z 28.11.2022 wydanego przez Alicję Piwowar, Zastępcę Burmistrza Łądko-Zdroju, działającą z upoważnienia Burmistrza Łądko-Zdroju.**

*Data przeprowadzenia kontroli:* 30.11.2022 r., godz. 10:00

*Dotyczy obiektu:* **most na Białej Łądeckiej, przy ul. Krótkiej w Łądku-Zdroju, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/4299/1975 decyzją z 22.12.1971 r.**

*Cel kontroli:* kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

*Zakres kontroli:* ocena stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia, sprawdzenie zgodności wszelkich działań podejmowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi zabytków

*Ustalenia kontroli (opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych):*

### **a. Opis stanu faktycznego:**

- Obiekt został udostępniony do kontroli.
- **Opis obiektu:** obiekt murowany z bloków kamiennych (kamień łamany na zaprawie wapiennej o nieregularnym warstwowym ułożeniu), składa się z dwóch sekcji o konstrukcji w formie sklepionych z kamienia łukowych przęsł, o rozpiętości w świetle po ok. 12,5 m, nad korytem rzeki Biała Łądecka, wspartych na środkowym filarze murowanym z kamiennych bloków, usytuowanym w korycie rzeki, na skale oraz przyczółków – na prawym brzegu wmurowanych w nasyp ziemny obłożony częściowo okładziną kamienną, na lewym – wmurowanych pionowo w nabrzeże z budynkami; niweleta mostu wynosi ok. 27 m; filar środkowy pełnościenny, o przekroju prostokątnym, na bloku skalnym o nieregularnej formie, na której usytuowano fundament złożony z trapezoidalnych bloków kamiennych z izbicą przeciwlodową o przekroju trójkątnym od strony wschodniej, lekko zbieżny ku górze, z uskokiem, izbica od strony zachodniej wydłużona, niższa i wypłaszczona, bez uskoków; sklepienia półkoliste, jednowieńcowe; na filarze wsporniki skrzydeł łuków, wykonanych z ciosów kamiennych; lico mostu częściowo obłożone zaprawą wapienną o grubej fakturze; umocnienia lewobrzeżne – w skale,

Z upoważnienia Burmistrza  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
ŁADKA-ZDRÓJU  
Alicja Piwowa



1) Matgorzata Balu - inspektor ds. zaopiekowania nieruchomości  
Delegatura w Natolinie ul. 11402 w Natolinie

(podpis osób kontrolujących)

Natolin, 30.11.2022 r.

(miejsce i data sporządzenia protokołu)

Podpisy innych osób uczestniczących w kontroli:

Podinspektor  
ds. gospodarki  
krajowej inwestycji  
Beata Siula

KIEROWNIK  
Wydziału Inwestycji i Rozwoju  
Dariusz Kozłowski

Załącznik nr 1 do protokołu z 30.11.2022 r.

dotyczącego obiektu: dokumentacja fotograficzna (8 fotografii)









