

PROTOKÓŁ

stanu technicznego

Marka : Opel Astra

Nr rejestracyjny :

Pojemność silnika 1598 cm³

Moc 96 KW

Nr podwozia : WOVBD8EHXK8020292

Stan licznika : 141689 km

Rok prod. 2018

OPIS USZKODZEŃ

- uszkodzona misa olejowa silnika