

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia		KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL						Zał. 4	
Nr arch. BG/1282/2020		Temat: <i>Badania geotechniczne przy ul. Kwietniowej w miejscowości Kazimierz, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.</i>						Data wyk. 07.2020	
Rzędna terenu: 9,0 m n.p.m.		SONDA NR 1 (przy otworze nr 2)							
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N <sub>10</sub> )	Profil litologiczny		Interpretacja		N <sub>10</sub>	I <sub>D</sub>	
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1					
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10	<div>3,7</div> <div>3,9</div>		<div>nN</div>	<div>Mg</div>	4	0,33	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		
					7	0,43			
			7	0,43	<div>T</div>	<div>Or</div>			
			10	0,50					
			12	0,53	<div>Pd</div>	<div>FSa</div>			
Wytrzymałość na ścinanie τ <sub>fmax</sub>		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300		
Rzędna terenu: m n.p.m.		SONDA NR 2							
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N <sub>10</sub> )	Profil litologiczny		Interpretacja		N <sub>10</sub>	I <sub>D</sub>	
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Wytrzymałość na ścinanie τ <sub>fmax</sub>		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300	Opracowanie: inż. W. Łopka	