


Otw.Ot-1
213.50

Otw.Ot-2
213.40


m n.p.m.

m n.p.m.


Skala
1: $\frac{100}{250}$




Gleba



Gлина pylasta



wir gliniasty



Gлина pylasta próchniczna



Zakład Usług Geotechnicznych GEO-RES
ul. Marii Konopnickiej 11/12, 37-200 Przeworsk

Zał.Nr
4.1

działka gruntowa nr 402/6
m. Krzywca

OPINIA GEOTECHNICZNA
określająca warunki gruntowo-wodne podłoża w miejscu
proj. rozbudowy ist. oczyszczalni ścieków

Przekrój geotechniczny
1-1'

Skala
1: $\frac{100}{250}$