







GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 3							Zał.Nr: 3.2						
Miejscowość: Darłowo Gmina: Darowo Powiat: sławieński Województwo: zachodniopomorskie			Obiekt: ulica Zacisze Inwestor: Miasto Darłowo Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 3.30 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-01									
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL				
	[m.p.p.t]		[m]		[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
 1.00		Czwartorzęd Czwartorzęd			1.00	nasyp niekontrolowany, brązowy, gleba z domieszką gliny	nN (Gb+G) w									
						piasek gliniasty, żółto-szary							Pg	pl	lb	0.4
						glina, żółto-szara z domieszką pyłu							G+II	tpl/pl	Ic	0.3
						glina piaszczysta, żółto-szara							Gp	tpl		
															2.50	

Profil otworu: 4 Rzędna: 3.25 m n.p.m. Data wiercenia: 2021-09-01																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
 1.60		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.30	nasyp niekontrolowany, żwir+gruz	nN (Ż+gruz) nN (Pg) nN (Pg+cegła) Gp/Pg	mw	tpl	Id		0.25							
						nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek gliniasty							0.50	nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek gliniasty+cegła	0.80	glina piaszczysta, żółto-szara na pograniczu piasku gliniastego	tpl/pl	Ic	0.3
						glina piaszczysta, żółto-szara na pograniczu piasku gliniastego							1.60	glina piaszczysta, żółto-szara na pograniczu piasku gliniastego	2.00				