

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:**



Zdj. 1 Widok elewacji północno-wschodniej.



Zdj. 2 Widok elewacji północnej (frontowej).





Zdj. 3 Widok elewacji wschodniej.





Zdj. 4 Widok elewacji północnej (frontowej).



Zdj. 5 Widok elewacji zachodnio-południowej niższej części budynku.





Zdj. 6 Widok elewacji zachodniej.





Zdj. 7 Widok elewacji południowej.



Zdj. 8 Widok elewacji południowej wraz z terenem przy obiekcie.





Zdj. 10 Widok terenu po stronie południowej. Płyty betonowe przeznaczone do wymiany.



Zdj. 11 Widok daszku nad wejściem od strony południowej.