

Rejon: ul. Łabędzie
Miejscowość: Zbątki
Gmina: Zbątki
Powiat: wołomiński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa drogi
Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Nadzór geologiczny: P. Stępczak upr. VII-1911, XI-067

System wiercenia: ręczny-obrotowy

Rzeczna: 85.75 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2021-04-20

Wiercenie	Głębokość wiercenia [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688-1	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Nr warstwy	Włogotno	Liczba wałeczkowa	Stan gruntu	IL	ID wg PN-B 04452:2002	ID wg PN-EN 1997-2:2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0.10	Konstrukcja (wir+kruszywo łamane+destrukcja asfaltowa i betonowa)		konstrukcja							
					0.70	nasyp niekontrolowany (piasek czerwony+humus+piasek gliniasty+torf+gruz), ciemnobrązowy-szary	Mg	nN (Ps+H+Pg+T+grz)	I	mw					
					1.00	nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty+gruz+humus), brązowy-szary		nN (Pg+grz+H)		w		pl/tpl			
					1.30	torf (mocno rozłożony), czarny	O	T	II	mw					
					1.80	piasek czerwony, żółto-brązowy-szary z domieszką humusu	oMSa	Ps(+H)		w					0.40
					2.00	piasek czerwony, żółto-szary	MSa	Ps	III	nw		szg			0.50
					3.50										