


Przekrój A-A



Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania dokumentacji w całości lub części oraz używania jej poza zakresem określonym w umowie.

Rewitzja: Uwagi:		Data:

OCENA STANU TECHNICZNEGO STROPU NAD SALĄ WITRAŻOWĄ

Adres:
Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

Dom Kultury - Rawicz
ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

	TECHNIKA WINK Sp. z o.o.
--	--------------------------

www.technikawink.pl

technika
wink

OPRACOWAŁ

Nr uprawnień

Rysunek:

Przekrój A-A - Szczegół oparcia wieszaka na dźwigarze głównym nr 2

Nr rys

104

Data. 30 czerwca 2022r

22-009 WINK
IN projekt.

EKS. TECHNICZNA

Initial.

1:10
Chaila.