



Lokalizacja budynku



			Geotechnix		Zał.Nr 3.2
Opinia Geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego			Rozbiórka i budowa nowego przedszkola z żłobka przy ul.Sabały 10 w Zakopanem, wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury technicznej		
			Przekrój geotechniczny II-II'		Skala 1: $\frac{200}{100}$
	Data	Nazwisko			
Opracował	01.2025	mgr inż. P. Głogowski			