





GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 1								Zał.Nr: 3.1					
Miejscowość: Darłowo Gmina: Darowo Powiat: sławieński Województwo: zachodniopomorskie			Obiekt: ulica Zacisze Inwestor: Miasto Darłowo Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 2.95 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-01					Wiertnica:				
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL				
	[m.p.p.t]		[m]		[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
 1.00		Czwartorzęd Czwartorzęd				nasyp niekontrolowany, czarny, gleba	nN (Gb)	w	szg							
				0.30	?nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, piasek średni	?nN (Ps)										
				0.55	nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy, glina	nN (G)										
						1.00		nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy, piasek gliniasty	nN (Pg)	m	mpl	la		0.7		
						1.50		piasek gliniasty, szary	Pg	nw						
						3.20		piasek gliniasty, szary, na pograniczu gliny piaszczystej	Pg/Gp	w					pl	lb
						4.00										
				Profil otworu: 2 Rzędna: 3.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2021-09-01												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				 0.40		Czwartorzęd Czwartorzęd				Płyta betonowa	Płyta betonowa					
0.17	nasyp niekontrolowany, gruz z domieszką gliny	nN (gruz+G)														
		1.00						?nasyp niekontrolowany, piasek próchniczny, szary, ze żwirem	?nN (PH+Ż)	nw	ln	la		0.7		
		1.40						piasek gliniasty, szary	Pg							
		2.00						glina piaszczysta, żółto-szara na pograniczu piasku gliniastego	Gp/Pg	w	pl	lb	0.4			
		2.40						glina piaszczysta, żółto-szara	Gp							
		3.00										lc		0.3		