

Nowy Sącz, 08.02.2023 r.

Protokół z przeglądu zdemontowanej konstrukcji

Miejsce składowania konstrukcji: Działka Inwestora, ul. Kilińskiego 47.

W dniu 08.02.2023 dokonano w obecności przedstawicieli inwestora oględzin zdemontowanych 4 szt masztów oświetleniowych stadionu Sandecji.


Obecni:


1. Ryszard Borkowski – Generalny Wykonawca Black Bird Sp. z o.o. sk
2. Anna Bednarczyk Maško – Zamawiający Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o.
3. Bogdan Biros – Zastępca Inżyniera kontraktu/kierownik projektu Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o.
4. Wojciech Dobosz – Radca Prawny Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o.
5. Roman Sowiński – Inspektor nadzoru inwestorskiego
6. Wojciech Kłosowicz - Inspektor nadzoru inwestorskiego


Stwierdzono składowanie:


1. 4 sztuk kompletnych masztów oświetleniowych o wysokości 45 m / sztuka i wadze 14,5 tony / sztuka.
2. Do chwili demontażu maszty były we właściwym stanie technicznym i oświetlenie było czynne co potwierdza ostatni protokół przeglądu technicznego (w załączeniu).
3. Sporządzono dokumentację fotograficzną przedstawiającą sposób składowania zdemontowanych masztów (w załączeniu).
4. Każdy pojedynczy maszt składa się z czterech części oraz głowicy na której są zamontowane projektory oświetleniowe.
5. W każdym słupie są zamontowane układy zapłonowe oraz szafa ze sterowaniem.

Podpisano:

1 

2 

3 

4 

5 

6 